

TAPA BURACO

O CPA TAPA BURACO é um produto Argamassado Epóxi, tri-componente de alto desempenho, livre de solvente e de baixo odor, destinado para recuperação de pisos industriais. É destinado para **reparos pontuais**.



Neste balde de 18 Litros, contém:

- 1** Componente A: CPA Argamassado EP | Resina (1,16 kg)
- 2** Componente B: CPA Argamassado EP | Endurecedor (0,42 kg)
- 3** Componente C1: Areia Especial (14,08 kg)
- 4** Componente C2: Areia Pigmentada | Pewter (0,9 kg)


No balde de 18 Litros, você realizará a mistura de todos os componentes, conforme instruído abaixo, passo a passo.

Para recuperar o buraco de seu piso, siga as recomendações abaixo:


1º PASSO

Faça um recorte quadrado, que aborde todo o buraco no substrato, conforme imagem ilustrativa.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA: Caso a espessura do preenchimento com a Argamassa Epóxi ultrapasse 1,0 cm, recomendamos que a aplicação seja realizada em mais de uma etapa. Cada camada de produto deve atingir no máximo 1,0 cm para garantir maior eficiência de aderência ao substrato.



Primeiramente, é necessário preparar o local que irá receber o revestimento, ou seja, o buraco existente no piso deve ser recortado de **forma geométrica**, para manter a mesma espessura de toda a borda, conforme foto abaixo.



2º PASSO

Após realizar o corte com serra mármore a seco, é necessário limpar o local, aspirando todo o pó da superfície para extrair a poeira e sujeira, após a limpeza colocar fita crepe para evitar o escorrimento do material.



3º PASSO

Posteriormente a preparação do local, misturar os componentes do **Kit CPA Verniz/Primer EP (Epóxi)** para aplicação do mesmo, que irá separadamente do CPA Tapa Buraco.

É possível realizar a mistura dos componentes na própria embalagem da CPA Brasil, é recomendável realizar a mistura com uma furadeira ou misturador com baixa velocidade, de forma controlada para não espirrar o material para fora do balde, importante misturar até tornar-se uma mistura homogênea, em seguida, aplicar o Primer no local, com o auxílio de um **pincel** (buracos pequenos) ou **rolo** (buracos grandes), conforme foto abaixo.



**Tempo de trabalho do CPA Verniz/Primer EP é de 30 à 40 minutos. Proporção da mistura é de acordo com a embalagem.*



OBS: PARA APLICAÇÃO DO KIT TAPA BURACO **NÃO** PODE ESPERAR CURAR (SECAR) COMPLETAMENTE O PRIMER/VERNIZ EPÓXI.

APÓS A APLICAÇÃO DO KIT PRIMER/VERNIZ EPÓXI PODE INICIAR A MISTURA DO REVESTIMENTO CPA TAPA BURACO.

4º PASSO

Aplicação do **Kit CPA Tapa Buraco**:

Separar o balde de 18 Litros da CPA Brasil para realizar a mistura dos componentes.

Após a separação do Balde de 18 L, despejar o **Componente A** (CPA Argamasado EP | 1,16 kg) posteriormente o **Componente B** (CPA Argamasado EP 0,42 kg) e dar início na mistura com um furadeira e haste de mistura, quando tornar-se homogênea.

Adicionar o **Componente C1** (Areia Especial | 14,08 kg | saco maior), por último adicione o **Componente C2** (Areia Pigmentada | Pewter | 0,9 kg | saco menor). no restante da mistura.


Misture os componente por pelo menos **1 MINUTO** em baixa rotação, até tornar-se mistura homogênea.



MISTURA DOS COMPONENTES 02

5º PASSO

Lance a mistura, preenchendo toda a cavidade do buraco preparado. Para auxiliar a aplicação deste revestimento, recomendamos que utilize uma **Desempenadeira Lisa de Aço** (conforme imagem ilustrativa), para facilitar o manuseio desta ferramenta mediante a aplicação da Argamassa, é necessário limpar a ferramenta com **Álcool Desidratado**, sendo assim, evitando que a argamassa adira na ferramenta.



Espalhe o CPA Tapa Buraco até ter o acabamento liso e nivelado com o substrato reparado, conforme imagem acima.

6º PASSO

O tempo de aplicação do produto é de aproximadamente 30 minutos (25°C).



INFORMAÇÕES DO PRODUTO CPA TAPA BURACO

Este material tem um consumo variável de 2kg / m² / mm.

Liberação de Tráfego Leve após **24 horas**.

Liberação de Tráfego Pesado após **48 horas**.

Veja o vídeo de aplicação no Youtube: CPA Brasil, Tapa Buraco.

<https://www.youtube.com/watch?v=7wXefWayaE0>



Av. Roberto Gordon, 571
Vila Nogueira | Diadema | São Paulo | CEP: 09990-090
Tel: (11) 4228-9300 | E-mail: vendas@cpabrasil.com.br
www.cpa-brasil.com

  CPA Brasil Resinas